

AKT 784 - 2021

Vastavalt tuleohutusnõuetele onOBJEKTIL..... teostatud ajavahemikul **ALGKUUPÄEV-LÖPPKUUPÄEV** ventilatsiooniorustiku seespidine mehhaaniline kuivpuhastus.

Puhastatud süsteemi järgmised osad:

- Ventilatsioonisüsteemi väljatõmbetorustik
- Ventilatsioonisüsteemi sissepuhketorustik
- Puhastatud plafoonid
- Puhastatud ventilatsiooni agregaat
- Paigaldatud 4 puhastusluuki

Enne A ja B-korpus



Pärast A ja B-korpus




Enne A ja B-korpus



Pärast A ja B-korpus



Enne A ja B-korpus



Pärast A ja B-korpus



Enne A ja B-korpus



Pärast A ja B-korpus



Enne A ja B-korpus



Pärast A ja B-korpus



Enne A ja B-korpus



Pärast A ja B-korpus



Enne A ja B-korpus



Pärast A ja B-korpus



Enne C-korpus



Pärast C-korpus



Enne C-korpus




Pärast C-korpus



Enne C-korpus



Pärast C-korpus



Enne C-korpus



Pärast C-korpus



Enne C-korpus



Pärast C-korpus



Puhastamisel kasutati HEPA filtriga varustatud tolmu kogujat/filtermasinat Pressovac SFU-50 ja mehaanilist harjamasinat E-20. Süsteemi järgmine ülevaatus vajalik **26.02.2022**
Tööde vastuvõtmisega nõustub Tellija Töövõtja poolt teostatud tööde kvaliteediga.

EVS 812-2:2014

8.1.1

*Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastamisrežiim oleneb objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalveorganitega. **Puhastamise sagedus peab olema vähemalt kord aastas. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.***

8.1.2

Puhastuse kohta peab pidama arvestust taasesitatavas vormis. Märkida tuleb puhastuse aeg, ulatus ja tegija ning kasutatud vahendid

Akt väljastatud KUUPÄEV

Kliimakaubamaja OÜ
Ringtee 75,
Tartu, 50501
Mob: +372 59 007 007
e-mail: ventpuhastus@kliimakaubamaja.ee
www.kliimakaubamaja.ee

